

Probleme mit Anhängersteckdose

Beitrag von „Scotty1“ vom 31. März 2017 um 18:19

Kurzes Update: Von PIN/Klemme 3 der Dose zur AZV: 0 Ohm, vom Massepunkt im Motorraum zur Klemme 3 sind es 7,5 ohm.