

Ölfeuchte im linken vorderen Radhaus

Beitrag von „a2baska“ vom 3. April 2017 um 15:32

Das Problem hat mein Touareg auch, exakt das gleiche Bild!

Irgend ein Verdacht oder Lösung gefunden?

gruß

a2baska

[Zitat von mantimej](#)

Hallo liebe Touareg-Freunde,

als ich vor ein paar Tagen die linke vordere Radhausverkleidung ausbaute um die Teilenummer der Standheizung abzulesen, sah ich dass der vordere Bereich des Radhauses sehr ölverschmiert ist.

Es scheint von einem T-Stück zu kommen, zumindest hängt dort ein Öltropfen.

Kann mir jemand sagen, um was für eine Ölleitung es sich handelt, sprich zu welchem Aggregat sie gehört?

Ich würde das Thema am WE mit angehen, wenn ich die Standheizung wechsele und sowieso die Radhausschale demontieren muss.

Radhaus vorne links - in Fahrtrichtung fotografiert:

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Detail:

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Vielen Dank und beste Grüße

Markus

Alles anzeigen