

3.0 V6 TDI '08 springt sporadisch nicht an...

Beitrag von „kb958291“ vom 5. April 2017 um 14:47

Ich hatte natürlich auch einen Batterietest gemacht, wurde für gut befunden. Im nachhinein weiß ich: Batterietest sagt nix..im Diagramm von meinem Beitrag #9 sieht man den Spannungseinbruch....einfach mal mitloggen. Oder evtl. eine 2. Batterie zum Überbrücken mitnehmen.

Dein Startvorgang wird auch ohne Fehlermeldung im Tacho abgebrochen?

Auch eine solche Fehlermeldung im Speicher?:[INDENT]Adresse 05: Zugangs-/Startber.

Teilenummer SW: 3D0 909 137 F HW: 3D0 909 137 F

Subsystem 1 - Teilenummer: 4E0 905 852 E

Bauteil: ELV 2040

1 Fehler gefunden:

00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung

000 - - - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00100000

Fehlerpriorität: 6

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 112

Zeitangabe: 0

Datum: 2016.05.02

Zeit: 17:33:14[/INDENT]