

# Kopfstützen vorne ausbauen

**Beitrag von „mdi“ vom 6. April 2017 um 12:42**

Hallo an alle,

ich bitte um Hilfe. Ich habe einen TII BJ 12/2016 mit normalen Ledersitzen und Kopfstützen ohne Längsverstellung. Ich habe versucht, für die Montage von Zubehör die Kopfstützen vorn zu entfernen. Nach der BA mit Plastikkarten von links unter die Abdeckung zu schieben und die Holme zu entriegeln funktioniert aber nicht. Ich kann dort auch nichts bewegliches finden, was zu einer Freigabe der Holme führt. Entgegen der BA befindet sich jeweils am rechten Holm ein beweglicher Punkt, der offensichtlich den rechten Holm frei gibt. Am linken Holm ist so eine Stelle nicht zu finden. Vermutlich nur eine einseitige Verriegelung. Der rechte Holm lässt sich aber nicht bewegen.

Hatte jemand von Euch auch so ein Problem, bzw. kann mir jemand einen Hinweis geben, wie ich die Kopfstützen ab bekomme, ohne die Werkstatt zu bemühen?

Ich bedanke mich bereits im Voraus für Eure Meldung

mfg mdi