

# Kontrollleuchte Vorglühen

**Beitrag von „poldi“ vom 7. April 2017 um 19:07**

Hallo Heute habe ich meinen Touareg 3.0 V6 aus der Werkstatt wiederbekommen. ( ich habe ihn ein paar Tage vorher dort gekauft ). Er war wegen Ladedruck Verlust im höheren Drehzahlbereich in der Werkstatt. Dort wurde ein neuer Turbolader eingebaut. ( auf Garantie ) Eigentlich sollte dann alles wieder laufen. Hat es auch aber nur für ca 60 km. Dann ging erneut die Glühwedel Kontrollleuchte beim beschleunigen an, und der Motor ging wieder im Notbetrieb. Ich bin dann sofort wieder zur Werkstatt, die haben dann den Fehlerspeicher ausgelesen, und es war wieder der selbe Fehler wie am Anfang. Ladedruckverlust im höheren Drehzahlbereich. Vielleicht hat einer von euch einen Rat, was es sein könnte, oder warum selbst beim neuen Turbo der gleiche Fehler innerhalb kurzer Zeit Auftritt. Ralf