

# Kontrollleuchte Vorglühen

**Beitrag von „Hannes H.“ vom 8. April 2017 um 14:06**

Wurden mal die Schläuche zum Ladeluftkühler angesehen? Ein kleines Loch (z.B. Marderbiss) kann sowas auslösen.

MfG

Hannes