

Ölabscheider - Kurbelgehäuseentlüftung beim 4,2 V8 FSI tauschen...

Beitrag von „lucky944“ vom 13. April 2017 um 15:02

Hi,

Schrauben - tue ich ziemlich viel...

Mich hat nur mein VW-Händler ziemlich verwundert...

Er sagte mir er braucht zum tauschen 1,5std. muss viel schrauben etc. (200€ Arbeitslohn) ich sehe das ganz anders - denke das man in 20-30min fertig sein muss...

Der Unterdruck ist viel zu hoch - wenn er warm ist, gibt er auch sehr unangenehme Laute von sich...

Bei VW bekanntes Problem...