

Mwb 102.1 551°?¿?

Beitrag von „scripter“ vom 15. April 2017 um 01:51

Hallo Zusammen...

Was könnte die Ursache dafür sein, das mir der MWB 102.1 551°C ohne veränderung anzeigt?

Egal ob Motor taufersch am Morgen oder ordentlich Warmgefahren...

Selbst wenn ich den Temperaturegeber ausstecke bleibt dieser Wert unverändert immer auf diesen 551°C stehen.

Gruß Andy