

Heizungsgebläse defekt

Beitrag von „strabu“ vom 17. April 2017 um 11:23

Hallo, ich habe einen 7L 3.0 V6 ! Seit gestern geht kein Gebläse mehr. Man kann zwar die Temp-Anzeige erhöhen, aber es geht kein Gebläse.

Habe schon im linken Sicherungskasten die Sicherung Nr.56 oder 57 kontrolliert. Sie glimmt nur, sprich es liegen keine vollen 12 Volt an.

Nun meine Frage, woher bekommt der Sicherungssockel seine 12 Volt? Bitte um eure Ideen / Tipps. Danke René