

# **Benzinzufuhr unregelmäßig**

**Beitrag von „NNBHamburg“ vom 19. April 2017 um 11:12**

Hallo Frank,

das hört sich für mich nach einer Kraftstoffpumpe an, zumal das klassische "an den Tank hämmern" ja auch kurz Abhilfe gebracht hat.

Ich meine, dass Dein Touareg 2 Pumpen hat. Eine links, die andere rechts.

Die linke ist für über halbvoll und die rechte für unter halbvoll. Beim Starten laufen erstmal beide.

Ist das Phänomen bei vollem Tank ist die linke Pumpe kaputt, bei leerem Tank ist die rechte kaputt.

Am besten mal bei beiden die Stromaufnahme messen.

Grüße aus dem Norden

Ralph