

V10 U-Bahn Feeling Ursache gefunden Außenlager Vorderachs Diff. wie tauschen

Beitrag von „vwnordost“ vom 26. April 2017 um 13:17

So also die ersten Recherchen haben bislang ergeben das das wahrscheinlich tatsächlich nicht schwierig ist.

Rad ab, Antriebswelle raus, Flansch/ Stumpf rausziehen, das Lager herausziehen, neues Lager rein und alles Retourne.

Könnt ihr das so bestätigen?

Gruss an alle