

# **V10 TDI: Starkes Vibrieren beim Schaltvorgang**

**Beitrag von „fetter-diesel“ vom 27. April 2017 um 17:39**

*Schau dir doch mal das Kardanwellen Mittellager an*