

Mittellager

Beitrag von „arthus1“ vom 28. April 2017 um 09:42

Die Vibrationen waren nicht beim Schalten, die traten ab 50 km/h auf. Wurden dann bis 60 km/h schlimmer und ab ca. 90 km/h hörte man auch ein leises wummern.

Denke mal das die beim Einbau des Mittelalters nicht aufgepasst haben, aber egal jetzt ist auf Garantie

eine neue Welle drin und alles ist gut.

Gruß Arthus