

Fehler P3052

Beitrag von „Yam430“ vom 28. April 2017 um 12:06

Hallo Touareg Freunde,
hat schon mal jemand dieses Problem gehabt? und kann mir helfen.
v6 TDI
Bj 2008
240Ps

Fehler
P3052 Anlassersteuerung, Rückmeldung Klemme 50
Kurzschluss nach Plus, sporadisch
Freeze Frame Daten:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 148277 km
Zeitindikation: 0
Datum: 2001.04.08
Uhrzeit: 18:25:18
Drehzahl: 180 U/min
Geschwindigkeit: 0 km/h
Spannung: 8.8 V
Schalterstellungen: 0
Temperatur: 14.4 °C
Schalterstellungen: 00000001
Schalterstellungen: 000 1