

# Fehler P3052

**Beitrag von „vailbeavercreek“ vom 28. April 2017 um 18:30**

Spannung: 8.8 V

Batterie kaputt oder Ladezustand deutlich zu gering !