

# **Außenspiegel klappen nur noch sporadisch ein und aus.**

**Beitrag von „Aufsteiger“ vom 29. April 2017 um 10:46**

Hallo zusammen,

ich fahre einen Touareg II 7p, V8 und habe folgendes Problem:

Die beiden Außenspiegel reagieren wenn überhaupt dann nur noch wechselseitig. D.h., der linke reagiert nur noch ganz selten, der rechte Außenspiegel hin und wieder.

Fehlerauslesung bei Bosch ergab folgendes: Spiegelanklappmotor/en Plusschluss / Masseschluss.

Meine Frage, hat schon mal jemand die Stellmotoren ausgebaut, ist das schwierig oder muss der Touareg in die Werkstatt.

Vielen Dank schon mal für eine Antwort.