

Fehler P3052

Beitrag von „vailbeavercreek“ vom 29. April 2017 um 11:54

Verschraubungen und Masseanschlüsse beginnend Batterie bis zum Anlasser hin überprüfen !

Hast Du Keyless ?

Drehzahl dürfte mit 180 upm eher gering sein

SG