

Fehler P3052

Beitrag von „mark1“ vom 2. Mai 2017 um 20:14

Miss mal die Spannung der Batterien

- 1. Messung 2 h nach Standby (Kabel vorher aus der HAueb/Kofferraum rauslegen)
- 2. Messung am nächsten Morgen

Da sollte höchstens 0,1 Volt Differenz sein, ansonsten hast Du ein Ruhestromproblem

Gruss

Mark (der Ruhestromgeschädigte)