

# **Moin Moin ausm Norden**

**Beitrag von „fetter-diesel“ vom 5. Mai 2017 um 18:54**

***Moin***

***PDC Sensortausch da muss der Vordere Stossfänger runter***

***Wurde der Fehler Ausgelesen?***

***Zu den anderen Fehlern gibt es sicher noch Meldungen ,da kann ich mit meinem V 10 nichts zu beitragen***