

# Automatik leichtes Ruckeln bei Lastwechsel

Beitrag von „coala“ vom 6. Mai 2017 um 13:09

Servus Felix,

wenn man selber nicht gefahren ist, natürlich schwierig zu beurteilen aus meiner Sicht. Du hast geschrieben, du hast schon etwas im Forum gestöbert. Auch dieses Thema gelesen? <https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...-eure-Automatik>

Vorsichtig wäre ich in jedem Fall, wenn speziell der Fahrstufenwechsel 5 > 4 ruckartig erfolgt. Ansonsten: Nicht alle Schaltvorgänge verlaufen zu 100% ruckfrei. Da ist immer mal ein Aussetzer dabei, unter bestimmten Betriebsbedingungen. Kannst du das aber regelrecht reproduzieren, dann wäre ich da etwas zurückhaltend mit diesem Fahrzeug.

Ein weiterer Ansatz wäre noch, mal einen Getriebeölwechsel durchzuführen. VW spricht zwar von einer "Lebensdauerfüllung", aber nach über 10 Jahren wäre es längst Zeit die Ölfüllung komplett zu erneuern - falls das nicht schon geschehen ist(?). Wäre ich an deiner Stelle, dann täte ich die Sache mal ansprechen. Vielleicht lässt sich der Verkäufer ja darauf ein und nachher siehst du schon ob eine Besserung eingetreten ist. Ist halt ansonsten ein Risikofaktor; so ein Automatikgetriebe kostet richtig Geld im Tausch, bzw. auch "nur" in der Instandsetzung.

Grüße  
Robert