

V10 Additiv Behälter ohne Vorwarnung leer

Beitrag von „mark1“ vom 8. Mai 2017 um 20:44

Liebe Forumsgemeinde

gestern hatte ich auf einer längeren Fahrt die Fehlermeldung "Motorstörung: Werkstatt aufsuchen", begleitet von einem regelmässigen Warngong . Glücklicherweise hatte ich mein VCDS dabei und konnte den Detailfehler auslesen: Additivbehälter leer.

Bisher war ich davon ausgegangen, dass es eine Warnmeldung bei Unterschreiten eines bestimmten Füllniveaus gibt, diese ist bei mir ausgeblieben.

Die Rückfahrt habe ich dann mit angeschlossenem VCDS durchgehalten, indem mein Sohn auf der Rücksitzbank alle paar Minuten die Fehlermeldung (und damit den Gong!) wieder gelöscht hat. Dazwischen haben wir den Partikelfilter-Füllgrad im Auge behalten und mit Vollgasfahrten abgesenkt.

Meine Fragen dazu:

Weiss jemand, ob eine vorherige Füllstandswarnung "Standard" sein sollte (oder habe ich einen defekten Füllstandsgeber)?

Hat jemand das schon mal erlebt?

Gruss

Mark