

Sensor Luftqualität/Luftgütesensor nicht angeschlossen

Beitrag von „Blaeblume“ vom 9. Mai 2017 um 22:16

Grüß dich,

unglaublich, aber die Bilder und das Erlebte könnte von mir stammen.

Ich hatte seit dem Kauf des Dicken immer einen ähnlichen Fehler im Klimasteuergerät bezüglich des Luftgütesensors.

Auch bei mir war der Stecker einfach nicht eingesteckt, warum auch immer 😞.

Hab ihn eingesteckt, den Fehler gelöscht und seitdem ist auch nichts mehr abgelegt worden.

Anfangs hatte ich vermutet, dass das sehr schnelle anspringen des Motorlüfters damit etwas zutun haben könnte.

Der springt bei mir schon an, wenn ich nur ein paar sek. an der Ampel stehe.

Ich würde ihn einfach mal anstecken, den Fehlerspeicher löschen und schauen ob wieder ein Fehler abgelegt wird.

Viel Erfolg,

der Simon