

Defekter Luftfederbalg

Beitrag von „Fossy-1“ vom 10. Mai 2017 um 23:48

Ich habe gerade mal das das Netz durchforstet und so, wie es aussieht, wurden die Federungen der verschiedene Baujahre alle durch **7L6616039D** ersetzt.

(korregiert mich bitte, wenn ich irre) 😞

(Zitat von ner US-VW Seite)

Part Number: **7L6616039D**;

7L6412021AG; 7L6412021T; 7L6616039A; 7L6412021AF; 7L6-412-021-AG; 7L6-616-039-A"

Und den Tip von Mark find ich auch gut, hätte ich auch so gemacht. 😊

Die Preise sehen auf jeden Fall freundlicher aus, als beim :).

MfG Thosten