

Luftfederung vw touareg 2,5tdi

Beitrag von „komkom1“ vom 13. Mai 2017 um 20:02

ich habe einen Tourag I, Facelift, 2,5TDI, Bj. 9/2008 mit 150Tkm und habe Probleme mit dem Luftfahrwerk.

Die Regelung funktioniert nicht mehr und vorne ist er ganz runtergefahren. Nach einiger Zeit kommt auch die Fehlermeldung in der Anzeige "Stop - Fahrwerk"

Kompressor läuft hinten hebt er vorne nur 2cm.

Folgende Fehlercodes ausgelesen :

Fehlercode :1400

Niveauregelung

Fehlercode : 01780

Sensor niveauregeung

Fehlercode : 02250

Ventilabschaltdauer

-Funktionsabschaltung

Ventilblock und Kompressor gewechset dasselbe, vielleicht ein Sensor ?

Vielleicht hat ja einer von euch einen guten Tip für mich, was es sein kann

.