

# Luftfederung vw touareg 2,5tdi

Beitrag von „Kruemelmonstter“ vom 14. Mai 2017 um 02:56

Hallo ,

Kontrollier mal die Sensoren ,

klings nach 2 Sensoren , prüfe die Gestänge auf Leichtgängigkeit der Kugelköpfe ,

prüfe die Stecker auf festen Sitz / eingedrungene Feuchtigkeit ( Beschlag / Grünspan ) ,


- eine Möglichkeit zum Auslesen scheint ja vorhanden , ? was sagen die Fehler zu den Sensoren

,

kann man die Werte der einzelnen Sensoren Auslesen / die Grundeinstellung durchführen ?

- Gestänge am Federbein Abschrauben , leicht bewegen , dann müsste eine Nachregelung einsetzen ?

nur mal so einige Möglichkeiten , viel Erfolg ,

Grüße aus Berlin , Kruemelmonstter 

Ich sehe gerade das Thema wurde 2014 eröffnet , baut Ihr noch immer an der alten Baustelle ,  
oder ist das was neues ?