

Differentialleuchte im Display und Ruckeln bei Kuvenfahrt

Beitrag von „Springtoifel“ vom 16. Mai 2017 um 06:52

Moin Freunde ,

ja also der Motor ist ein R5 Bj04 ohne werkseitigen DPF.

@ Hanes der Stellmotor war auch so mein erster verdacht und zu der Werkstatt kann ich leider nich viel sagen, da es nicht meine Hauswerkstatt ist sondern eine notgedrungen gesuchte in Celle. Ich wollte den Guten nich 500km in den Süden nachhause jagen ohne zu wissen ob was ist.

Aber das mit dem Öl werde ich heute direkt da nochmal erfragen.

Grüße martin