

# Rumpeln/Ruckeln bei stärkerem Beschleunigen V10TDI

**Beitrag von „Marlboroman“ vom 16. Mai 2017 um 07:44**

Moin zusammen,

seit einigen Wochen rumpelt/ruckelt mein V10 beim stärkeren Beschleunigen vom Bereich der Hinterachse und ich meine von der rechten Seite.

beim normalen Beschleunigen und bei normaler Fahrt ist davon nichts zu merken.

Kardanwelle wurde im Januar 2015 bereits gewechselt und fühlte sich anders an.

Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Antriebswelle? Verteilergetriebe? Differential?

Bin etwas ratlos 😞

Danke vorab schon mal für die Hinweise.