

V10 Additiv Behälter ohne Vorwarnung leer

Beitrag von „mark1“ vom 17. Mai 2017 um 22:32

Ich habe jetzt die Info wiedergefunden. Im ERWIN steht: Warnmeldung bei 0,3 Liter Füllstand...
Vielleicht ist das ja gleich incl. Gong...- war aber sehr nervig und ist bei längerer Fahrt nicht zu ertragen- vor der Urlaubsfahrt also bitte mal vorsichtshalber den Füllstand checken.
Der neue Preis pro Liter liegt übrigens bei 70 Euro (bei VW). Da ich keinen Ersatzartikel gefunden habe mir der Original Spezifikation habe ich dann bei VW bestellt...

Gruss

Mark