

Beschleunigungssensor 7L0 907 673 D

Beitrag von „Turbobert“ vom 30. Mai 2017 um 14:19

Robert an Robert 😊

00492 - Karosserienickwinkel vom Steuergerät für Niveauregulierung

Dieser Fehler ist bei beiden Scheinwerfern zu lesen, quittieren kann ich ihn nicht.

Laut Aussage meiner Bekannten, (Leitung Teiledienst VW-Händler) gibt es bei meinem Fahrzeug die beiden Höhenstandssensoren an der Fahrerseite vorne und hinten 7L0....213 und 571. Dann noch den Beschleunigungssensor mit der in der Überschrift stehenden Teilenummer. Dieser Geber ist halt zusätzlich dafür da, um zu erkennen ob gebremst oder beschleunigt wird. Dieses Signal wird auch zur Regelung der Xenon benötigt.

Die Luftfahrwerkgeschichte ist auf der Beifahrerseite verbaut.

Ich habe jetzt hier einfach mal die Aussage meiner Quelle weitergegeben. Anhand meiner Fahrgestellnummer kann sie ja im System sehen was in meinem Auto verbaut ist und was nicht.

Mein Fehler, der damit beseitigt werden soll, ist die Anzeige im Kombiinstrument "LWR überprüfen".

Mitlerweile habe ich aber noch eine andere Spur der ich heute noch nachgehen werde. Dieser Fehler ist nämlich erst seitdem ich die Scheinwerfer mit einem Kumpel getauscht habe. Der hatte seine vor einem Jahr erst aufarbeiten lassen und den Wagen nun verkauft. Meine Scheinwerfer waren so fertig, dass sie nur noch 25% auf dem Lichttestgerät hatten. 🙄

Bevor ich aber hier meinen nächsten Verdacht erläutere werde ich es testen.