

Klimaanlage

Beitrag von „Larablack“ vom 4. Juni 2017 um 16:48

Hallo,

ich bin neu im Forum und habe zur Klimaanlage bzw. Verlust des Kältemittel einige Fragen.
Touareg V8 4,2 TDI 340 PS Bj 03/2010

Als nur noch heiße Luft kam, habe ich die Klimaanlage ausgestellt und bin zur Prüfung in die Werkstatt gefahren.

Hiernach war gar keine Kältemittelflüssigkeit mehr vorhanden und als Diagnose kam nachstehenden heraus:

Expansionsventil und Leitung zum 2. Verdampfer (hinten) undicht.

Jetzt sollten folgenden Leitungen ausgetauscht werden : Druckleitung 7LO 820 730 A

Niederdruckleitung : 7LO 820 739 und das Expansionsventil zzgl. aller Dichtungen

Da ich mir gerne eine zweite Meinung hole bei einem Kostenvoranschlag von ca. 1300,00 € fuhr ich in eine weitere Werkstatt.

Die haben meinen Kleinen geprüft und konnte keine undichte Stelle entdecken.

Die Frage ist nun wo ist das Kältemittel hin.

Hat jemand eine Tip wie und wo mann gezielt prüfen kann ?