

# **Beschleunigungssensor 7L0 907 673 D**

**Beitrag von „Turbobert“ vom 6. Juni 2017 um 12:16**

So, kleines Update zu dem Sensor.

Dieser soll laut Aussage eines Mechanikers von VW im Innenraum, in der Nähe der Lenksäule sitzen.

Ob das jetzt stimmt kann ich noch nicht sagen weil ich es noch nicht kontrolliert habe.