

Antrieb / Differential Probleme

Beitrag von „RescueAndy“ vom 12. Juni 2017 um 21:00

Hi

Die Kette war definitiv gelängt.

Hat man beim Kick Down gehört, da die Kette dann gegen das Gehäuse geschlagen hat.

Aber danke für den Tipp mit dem Schrittmotor.

Werd morgen nochmal hinfahren um das Prüfen zu lassen.

Gruß Andy