

# Reifenfülldruckkontrolle: Systemfehler

**Beitrag von „wolle59“ vom 23. Juni 2017 um 15:36**

Hallo, die Sensoren kosten in der Bucht so um die 100€ 4 Stück. Dann kommt noch der Einbau dazu. Dürfte ja aber bei einem Reifenwechsel kein Problem sein.