

Luftfederung

Beitrag von „Touaregkaputt“ vom 27. Juni 2017 um 03:52

Guten Morgen Touareg Freunde!

Ich hab einen Touareg 3l V6TDI Baujahr 2008. Der Luftkompressor meiner Luftfederung funktioniert nicht mehr. der Touareg sitzt am Boden ohne Luft. Der Fehlerspeicher gibt an " 08CA Funktionsabschaltung Ventileinschaltdauer Maximalwert