

Automatik bei langsamer Fahrt und Steigung

Beitrag von „macko“ vom 30. Juni 2017 um 11:32

Servus max-tirol,
das ist völlig normal, selbst beim TII kann man das Verhalten beobachten. In der Untersetzung ist davon nichts zu spüren.

Gruß
Marco