

Lüftung/Gebläse sporadischer Ausfall

Beitrag von „mark1“ vom 1. Juli 2017 um 11:51

das war es bei mir (TPI 2015512/4) :

Kundenaussage / Werkstattfeststellung

1. Nach längerer Fahrzeit ist fast kein Luftaustritt an den Ausströmerdüsen vorhanden, obwohl der Gebläsemotor deutlich hörbar läuft (Grund ist eine Verdampfervereisung).
2. Keine Kühlleistung vorhanden.
3. Klimaanlage hält die vorgewählte Temperatur nicht konstant.
4. Nach längerer Fahrtzeit lässt die Heizleistung deutlich nach.

Technischer Hintergrund

1. Der Geber für Verdampfer Temperatur -G308- ist aus seiner Arretierung gerutscht und hängt lose im Fußraum.
2. Der Geber für Verdampfer Temperatur -G308- zeigt abweichende Temperaturwerte an.

Serieneinsatz

Qualitätsverbessernde Maßnahmen beim Zulieferer.

Maßnahme

1. Bitte prüfen Sie, ob der Geber korrekt arretiert ist (s. Fotos: im Innenraum unterhalb des Klimabedienteils).
2. Bitte prüfen Sie die Temperaturwerte über die ? Geführten Funktionen - Klimaanlage Climatronic mit 2 Zonenregelung (4 Zonenregelung beziehungsweise manuelle Klimaanlage) - Temperaturfühler prüfen. Wenn die Messwerte nicht den Vorgaben entsprechen, ersetzen Sie bitte den Geber für Verdampfer Temperatur.

Gruss
Mark