

Soundsystem

Beitrag von „Spartmann“ vom 1. Juli 2017 um 21:18

Hallo Leute , bin neu hier .
Fahre einen touareg 7L 3.0V6TDI

Folgendes Problem habe ich :

Habe mir ein A-Sure Radio (China NAV) eingebaut . Funktionierte tadellos na ja , alle Lenkrad Fernbedienungsfunktionen gingen nicht (Scrollrad zB) aber laut leise ging . Nun habe ich mir je 2 ; 2 - Wege Systeme von Hertz gekauft "DSK 165"

Ich habe vorne die Systeme verbaut und alles lief (die Hochtöner vorn in der Türe habe ich abgeklemmt gelassen) heute die 2 Systeme für hinten ... erst links...(soundcheck ... alles io) dann rechts (soundcheck.... kein mucks mehr , aus keinem Lautsprecher) ! Bin mir sicher , dass ich alles korrekt verbaut habe (Phasen , frequenzweiche , etc)

Woran kann das liegen ?

Was kann ich tun ?

Gibt es einen separaten Serienverstärker ?

Wo befindet er sich ?

P.S.; der Centerspeaker ist unangetastet !

Bin echt verzweifelt und sehr dankbar für Hilfe !

Gruß

Sascha