

# Tiefergelegt mit KW DLC Modul

**Beitrag von „papayaTT“ vom 2. Juli 2017 um 16:01**

die erste technische Änderung an meinem Dicken ist vollbracht:

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Hier mit der max. Tieferlegung von 55mm (gemessen)

Allerdings stehe ich gerade vor zwei Rätseln:

1. im Beladungsmodus fährt das Fahrwerk nun 2cm hoch, anstatt runter 😞
2. offenbar hat der Verkäufer die PIN vom WLAN-Modul geändert. Komme nicht mit der App ins System. (wird aber geklärt)