

# Soundsystem

**Beitrag von „Spartmann“ vom 3. Juli 2017 um 12:53**

.... Update ..... 03.07.2017 Diagnose hat nichts ergeben. Das neue Radio ist scheinbar nicht Diagnose fähig. Schließe heute nochmal das Delta an und starte eine neue Diagnose. Für weitere Tips bin ich sehr dankbar.