

# **A2DP & Assistenten gehen nicht**

**Beitrag von „piston“ vom 9. Juli 2017 um 10:20**

Ich habe ich mal im Netz umgesehen, das scheint ja kein unbekanntes Phänomen zu sein.  
So wie das interpretiere ist wohl die Software gerne mal "buggy".

Ich habe die MU - 0593 drauf und die scheint das Problem zu haben. Ein Update auf 0793 oder höher sollte helfen.

Aber da muss man wieder zum Händler, oder hat jemand Zugang zu den entsprechenden DVD's.

Ich werde das baldmöglichst in Angriff nehmen und beim Händler nachfragen.

Ich werde berichten.