

Ausbau Restdruckhalteventile an Hinterachse Touareg 1

Beitrag von „Vannybunny78“ vom 10. Juli 2017 um 12:07

Hallo Leute,

ich habe jetzt auch folgenden Eintrag im Fehlerspeicher VCDS:

01400- Niveauregelung 001-oberer Grenzwert überschritten - sporadisch

Ich hatte ab und zu mal diesen "StOP Fahrwerksfehler", dieser Fehler ging aber immer wieder weg und es war auch nicht oft, aber diesmal kommt er jedesmal.

Wenn ich den Regler auf Ladestufe (nach links) stelle, dann steht im Display "Kompressor laden" (oder so ähnlich).

Bei den anderen stufen "normal" und Offroad" bewegen sich nur die vorderen Stoßdämpfer, da die hinteren anscheinend schon in dieser Position verharren.

So wie ich alles gelesen habe, scheint auch bei mir die Hinterachse das Problem, wahrscheinlich auch die Ventile.

Seht Ihr das auch so ??

Gruß aus Nürnberg

Peter