

"Motorstörung - Werkstatt aufsuchen" nach 25 Minuten extremer Passstraße + Wohnwagen

Beitrag von „Thotti“ vom 10. Juli 2017 um 13:47

Vielleicht ein Denkansatz:

Hast Du die original AHK oder eine nachgerüstete?

Bei der originalen ist ja ein größerer Kühlerlüfter verbaut. Und sehr sicher noch einiges anderes mehr.

Bei einer nachgerüsteten wird das in 99% der Fälle übersehen.

Eventuell resultiert die Fehlermeldung ja aus einer etwas zu hohen Betriebstemperatur auf Grund zu kleinen Lüfters?