

"Motorstörung - Werkstatt aufsuchen" nach 25 Minuten extremer Passstraße + Wohnwagen

Beitrag von „Parafox“ vom 10. Juli 2017 um 14:35

Danke für deinen Denkanatz. Ich habe die ansteckbare AHK von VW/Audi. Laut dem erWin Portal taucht das Teil dort auf; scheint also ab Werk verbaut gewesen zu sein.

15 1D2 E AHV Anhängervorrichtung, abnehmbar und abschließbar.

Darüber hinaus steht das hier im Schein:

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Fotos AHK

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.