

# **"Motorstörung - Werkstatt aufsuchen" nach 25 Minuten extremer Passstraße + Wohnwagen**

**Beitrag von „mi18ha10“ vom 10. Juli 2017 um 16:21**

der Dicke wird bei Bergfahrten mit dem Anhänger tatsächlich zu warm. Ich kenne das Problem schon seit längerem habe auch schon mit dem 😊 darüber gesprochen die kennen das auch, aber dass bei einer originalverbauten AHK ein größerer Kühler mit eingebaut wird hat er mir aber nicht verraten. Ich lebe mit diesem Problem und fahre bergauf mit der Tiptronic da quält sich der Dicke nicht so und wird auch nicht so warm wie im reinen Automatikbetrieb.

Gruß

Michael