

# **Ausbau Restdruckhalteventile an Hinterachse Touareg 1**

**Beitrag von „Vannybunny78“ vom 10. Juli 2017 um 20:38**

Hallo nochmal,  
hab gerade nochmal per VCDS ausgelesen.

Jetzt gab es 2 Fehlercodes:

01400- Niveauregulierung 001-oberer Grenzwert überschritten

und

02250- Funktionsabschaltung Ventileinschaltdauer 001- oberer Grenzwert überschritten-  
sporadisch

Deutet das auf defektes Ventil an der Hinterachse ?  
Oder wie kann ich das noch weiter eingrenzen...?

gruß  
Peter