

Drosselklappensteuergerät Signal nicht verwertbar

Beitrag von „Damian1982“ vom 11. Juli 2017 um 00:52

Hallo zusammen !

Habe ein Problem mit meinen VW Touareg 3,0 TDI Bj.2008! Fehler Code : P0638 Drosselklappensteuergerät Signal nicht Verwertbar ! Wo dran könnte der Fehler liegen ? Die Drosselklappe ist neu und die funktioniert auch , habe sie im anderen Wagen probiert!