

RNS 510 nach Update - Probleme... Ruhestrom?

Beitrag von „mark1“ vom 11. Juli 2017 um 21:17

Das Gateway Problem trat eigentlich nur bei älteren Baujahren auf.

Ich würde folgendermassen vorgehen:

- RNS zunächst abklemmen
- Batterie frisch laden und Verhalten testen (Gibt es wieder Entladungen)
- mit VCDS die Busruhe messen
- RNS wieder anklemmen
- Busruhe wieder messen
- Entladeverhalten wieder testen

Ich hatte auch viele Ruhestromprobleme und habe dann Langzeitmessungen der Spannung gemacht (z.B. am Wochenende, wenn man das Fahrzeug nicht täglich braucht).

Geht recht einfach, wenn man am Notstartpol das Messgerät anhängt, Haube schliessen und Fzg. abschliessen und danach in regelmässige Abständen die Spannung misst und notiert. In einer Nacht sollte man nicht mehr als 0,1 Volt verlieren (den ersten Bezugswert nach frühestens 2 Stunden nach dem Abschliessen nehmen, da die Batterie sonst noch nicht "beruhigt" ist)

Gruss

Mark