

# **RNS 510 Problem RFK ab Firmware 3xxx bis 5238 Lösung !!**

**Beitrag von „ctc“ vom 12. Juli 2017 um 18:43**

Hallo,

vielen Dank erst einmal für die super Infos aus dem Forum rund um den Touareg! 🙏

Ich habe vor kurzem einen Touareg aus 12/09 erworben bei dem die 5238 FW auf dem RNS 510 installiert ist.

Nach dem lesen einiger Beiträge hier konnte ich mir jetzt auch die sporadischen Aussetzer der RFK erklären.

Würde mir bitte auch jemand den RFK Fix per PN schicken oder einen Link dazu?

Vielen Dank! 😊