

RNS 510 nach Update - Probleme... Ruhestrom?

Beitrag von „Silver-Dollar“ vom 13. Juli 2017 um 13:23

Hab mal noch recherchiert und so wie mir scheint, kann das Gateway Problem erst ab BJ 2010 ausgeschlossen werden.

Leider habe ich kein VCDS und finde niemanden in der Nähe.

Kann mir jemand sagen, wo genau im Touareg das Gateway verbaut ist bzw. wie man da dran kommt?