

Bericht: Injektorwechsel bei einem V6-TDI BKS

Beitrag von „rebell“ vom 13. Juli 2017 um 17:56

Ich habe es jetzt doch mal mit meiner Carport Software versucht und das auf dem Bild zu sehende Ergebnis angezeigt bekommen...

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Das sollte dann wohl auf Verschmutzung hinweisen.....
Gibt es eine Empfehlung für einen Dieselezusatz??

Zudem hab ich noch nen Fehler im Speicher, Glühkerze Zyl. 6 , Unterbrechung, oberer Grenzwert überschritten, statisch.
Da gibt es wohl Handlungsbedarf.